



loknr. - adresse



DGU:

UTM32E89 | 543900,25 | 6180770,19

MJ

Afslutning

Diameter

Afslutningshøjde

0,00 mut



Filter: 1

- 1

Diameter

Afslutningshøjde

0,06 mot

Filter top

10,50 mut

Filter bund

12,50 mut

Bund

12,50 mut



Sløjfning

Sagsbehandler

Udført den

18/05/2026

12:32:27 el

Feltperson

Position

Årsag til sløjfning

Boring/brønd ikke ibrug/ingen anvendelse/undersøgelse slut

Vandmængde

Vandspej 3.12 mump

Bund 18.27 mump

Rør afskåret under terræn

2.00 mut



Top

Bund

Udbygning

0.00 mut

1.00 mut

Dansand II



Top

Bund

Udbygning

1.00 mut

18.27 mut

Bentonit



FOTO DOKUMENTATION

18/05/2026
Frederik Grønfeldt Ahrenkiel
RM Viborg
www.mimolink.com
© 2014-2024 Mundu



116. 2128 1317 1 Sløjfning

	18.05.26	12.32
	0,00	mut
	1,00	mut



116. 2128 1317 1 Sløjfning

	18.05.26	12.32
	0,00	mut
	1,00	mut





FOTO DOKUMENTATION

18/05/2026
Frederik Grønfeldt Ahrenkiel
RM Viborg
www.mimolink.com
© 2014-2024 Mundu



116. 2128 1317 1 Sløjfning

	18.05.26	12.32
	0,00	mut
	1,00	mut