

Hvad skal registreres og hvor

Det er vigtigt at de indtastede data er af høj kvalitet, derfor er det et krav fra Region Midtjylland at rådgiver fører et højt niveau for kvalitetssikring, både på analyseresultater modtaget fra laboratorier og boredata.

Af nedenstående tabel fremgår overordnet hvor de forskellige datatyper skal registreres.

	Geogis	JAR	BiD	kun i rapport	Note
Analysedata	x	(X)			analysedata skal kun i JAR registres som del af prosateksten. Desuden registreres de væsentligste forurenende stoffer der er fundet på selve projektfasen (uden koncentrationsniveauer).
Stamdata for prøvepunkter	x				Alle stamdata om prøvepunkter (koordinater, typer m.m.)
Jordprøvers geologi / lag	x				til boreprofil
Boringsudførelse, indtag samt sløjfning	x				
pejlinger	x				
DGU nr.	x				for kobling med jupiter databasen. (pt. i bero)
Pid målinger	x				
Projektresultater		x			
Koordinater og koter	x				alle prøvepunkter skal registreres med koordinat og kote
Feltskemaer				x	Data fra feltskemaer som ikke er brugt til nogen af ovenstående punkter, kan nøjes med at indgå som bilag i rapporten.
Fotos			x		fra 2019